




Výkres věnců ochozu (1:100)




Výkres věnců +6,900 (1:50)




Schodiště - věnec +3,40 (1:50)




Schodiště - věnec +6,65 (1:50)




Věnce V13 (1:20) - 17,2bm




Věnce V13a (1:20) - 3,5bm




Věnce V13b (1:20) - 1,5bm



Věnce V14 (1:20) - 16,2bm



Věnce V14a (1:20) - 4,5bm



Pozední věnce - poznámky

Beton C25/30, ocel B500B, krytí 25mm

- Kromě uvedených částí konstrukce, kde mají věnce také nosnou funkci, musí být podélná výztuž s přesahem min. 250mm nebo na konci navařena na navazující ocelovou konstrukci.

+/-0,000=473,46m.n.m.

INDEX	ZÁJEHA	DATUM	JMENO	PODPIS
Vedoucí projektant	Toman Vladimír Ing.	Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:100/50/20
Projektant		Schválí		
bpo	ZAKÁZKA:	Rekonstrukce kulturního domu v Hájkou čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení	Počet A4	Pořadové číslo
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (ISO.PS):	Stavební konstrukční řešení	8	05
	OBSAH:		DPS	
	OBJEDNATEL:	Obec Hájek	31.03.2020	
			Číslo zakázky	9182-26
			Číslo archivu:	BPO 1-105828