


Podlahy:	Stropy:	Strop:
KD - keramická dlažba	S - sokl	SPP - sádkokartonový podhled s protipožární odolností dle PBR (REI 30)
PVC- lino s vysokou zátěží	SL - soklová lišta	M - malba
	ŠO - štuková omítka	
	ON - omyvatelný nátěr	
	M - Malba	
	KO - keramický obklad	

	Stávající konstrukce
	Nosné zdivo z tvrdým z ležďného keramického betonu f _{yk} 20,0 a 24,0 MPa - pevnostní třída 130P/a
	Tepelné izolace MW / kontaktní zateplovací systémy / podlahové desky EPS
	Nenáročné zdivo z tvrdým z ležďného keramického betonu f _{yk} 17,5, 11,5 a 7,0 MPa (bez omítky) - pevnostní třída 40MP/a
	Tepelné izolace XPS / PIR
	Konstrukce sádkoizolantové dvojité oplátnění s vložkou minerální akustickou izolací
	Sanitární příčky výšky 2m
	Obklad z hliníkových lamel
	Železobeton / konstrukční vyztužení beton
	Prostý beton
	Zhrubný zátyp
	Rostlý terén
	Štěrkopísek / obložky

+/-0=0=473,46m.n.m.									
INDEX	ZNAČKA			DATA	JEDNOTA			PODS	
Vedoucí projektant			Vedoucí záměry		Dušek Jan Ing.		1:50		
Projektant		Tomáš Vláclan Ing.		Schválil					
<div>  <div> <p>Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení</p> <p>ČÁST (POPS)</p> <p>Architektonická stavební řešení</p> <p>Púdorys 2.NP</p> <p>OBECNĚ:</p> <p>OBJEDNATEL:</p> <p>Obec Hájek</p> </div> <div> <p>Průměr A x B 16 Střední příčka</p> <p>DPS Střecha vyznačená 30.04.2020</p> <p>Číslo zakázky 9182-26</p> </div> <div> <p>07</p> </div> </div>									
BPO spol. s r.o. Luková 1239 385 01 OSTROV									
Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416									
projekt@bpo.cz www.bpo.cz									
								BPO a.s.	
								730 0-106049	