

D.1.1 Drobná architektura SO 01 - lok. B

D.1.1.1	Pergola - SO 01-1 - celek
D.1.1.2	Pergola - SO 01-1 - detail
D.1.1.3	Oplocení kontejnerů - SO 01-2 celek
D.1.1.4	Oplocení kontejnerů - SO 01-2 detail u opěrky
D.1.1.5	Oplocení kontejnerů - SO 01-2 detail bočních částí
D.1.1.6	Laťované oplocení / treláž - SO 01-3 celek
D.1.1.7	Laťované oplocení / treláž - SO 01-3 detail

projekt *výškopisný systém BpV*
polohopisný systém S-JTSK

Revitalizace veřejných ploch města Luby

Luby 35137

*investor***Město Luby**Náměstí 5. května 164, 35137 Luby
T xxx, E cernikova@mestoluby.cz*hlavní architekt projektu***A69 – architekti s.r.o.**Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Prokop Tomášek
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ing. Tomáš Vávra
Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník
T 257 214 451, F 257 221 319, E a69@a69.cz*hlavní inženýr projektu***Ing. Pavel Šturm**Dolní Žandov 294, 350 02 Cheb
T xxx, E sturcpavel@seznam.cz*zpracovatel části***A69 – architekti s.r.o.**Ing. arch. Boris Redčenkov
Ing. arch. Prokop Tomášek
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ing. Tomáš Vávra
Nad Malým mýtem 2a, 147 00 Praha 4-Braník
T 257 214 451, F 257 221 319, E a69@a69.cz*stupeň projektu / etapa / objekt***DPS – Dokumentace k provedení stavby****Obsah oddílů***část projektu***D.1.1****Drobná architektura SO 01 - lok. B***atributy dokumentu**paré č.*

datum 07/2018