

Tabulka: Evidence a vyhodnocení stávajících dřevin

ÚPRAVA SÍDELNÍ ZELEŇ NAD VIADUKTEM VE MĚSTĚ KAZNĚJOV

Evidenční číslo	Taxon CZ	Taxon Lat.	Typ (Strom / Keř)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Plocha koruny stromu (m ²)	Průměr kmene ve 130 cm (cm)	Obvod kmene ve 130 cm (cm)	Průměr kmene na pateru (cm)	Výška nasazení koruny (m)	Fyzilogické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Datum hodnocení	Návrh opatření – KÁČENÍ, HLAVNÍ ŘEZ	Návrh opatření – DOPLŇKOVÝ ŘEZ	Naléhavost	Opakování (roky)	Poznámky
1	Lípa srdčitá	Tilia cordata	S	15	12	180	37	116	46	2	4	1	2	2	a	15.8.2020	RZ	RL-LR	1	5 – 7	Významný strom, výmladky u báze kmene, tlakové větvení v koruně
2	Bříza bělokorá	Betula pendula	S	17	10	170	26	82	74	2	4	3	4	4	c	15.8.2020	KPP		1		3-kmen, poškozené kořeny, nakloněný nestabilní kmen, tlakové větvení na bázi kmene
3	Bříza bělokorá	Betula pendula	S	16	10	160	34	107	43	2	4	2	3	3	b	15.8.2020	RZ	RL-LR	1	5 – 7	obnažené kořeny, mírně poškozené sešlapem, tlakové větvení v koruně
4	Borovice lesní	Pinus sylvestris	S	14	10	140	38	119	48	3	4	2	2	2	a	15.8.2020					mírně poškozené kořeny sešlapem
5	Borovice lesní	Pinus sylvestris	S	13	8	104	33	104	41	2	4	3	2	2	a	15.8.2020					mírně poškozené kořeny sešlapem
6	Borovice lesní	Pinus sylvestris	S	12	8	96	27	85	34	4	4	3	3	3	b	15.8.2020					mírně poškozené kořeny sešlapem, nakloněný kmen
7	Pustoryl věncový	Philadelphus coronarius	K	3	2	6	-	-	-	0	4	3	3	3	c	15.8.2020	KV		1		starý jedinec, neperspektivní
8	Pustoryl věncový	Philadelphus coronarius	K	2	2	4	-	-	-	0	4	3	3	3	c	15.8.2020	KV		1		starý jedinec, neperspektivní
9	Pustoryl věncový	Philadelphus coronarius	K	3	2	6	-	-	-	0	4	3	3	3	c	15.8.2020	KV		1		starý jedinec, neperspektivní
10	Tavolník van Houtteův	Spiraea van Houttei	K	2	2	4	-	-	-	0	4	3	3	3	c	15.8.2020	KV		1		starý jedinec, prosychá, neperspektivní
11	Tavolník van Houtteův	Spiraea van Houttei	K	2	2	4	-	-	-	0	4	3	3	3	c	15.8.2020	KV		1		starý jedinec, prosychá, neperspektivní
12	Tavolník van Houtteův	Spiraea van Houttei	K	2	2	4	-	-	-	0	4	3	3	3	c	15.8.2020	KV		1		starý jedinec, prosychá, neperspektivní
13	Tavolník van Houtteův	Spiraea van Houttei	K	2	1	2	-	-	-	0	4	3	3	3	c	15.8.2020	KV		1		starý jedinec, prosychá, neperspektivní
14	Pustoryl věncový	Philadelphus coronarius	K	2	2	4	-	-	-	0	4	2	2	2	b	15.8.2020					
15	Svída bílá	Cornus alba	K	2	2	4	-	-	-	0	4	2	2	2	b	15.8.2020					
16	Tavolník van Houtteův	Spiraea van Houttei	ŽP	2	2	32	-	-	-	0	4	3	3	3	b	15.8.2020					
17	Borovice lesní	Pinus sylvestris	S	10	9	90	27	85	34	3	3	2	2	2	a	15.8.2020	RZ		1	7 – 10	
18	Borovice lesní	Pinus sylvestris	S	9	8	72	25	79	31	3	3	3	3	2	a	15.8.2020	RZ		1	7 – 10	
19	Slivoň myrobalán	Prunus cerasifera	K	6	6	36	-	-	-	0	4	2	2	2	b	15.8.2020					
20	Topol černý sloupovitý	Populus nigra ‚Italica‘	S	16	3	48	34	107	43	0	3	2	3	3	c	15.8.2020	KPP		1		prosychá, neperspektivní, hrozí pád suchých větví, potenciálně nebezpečný, krátkový strom
21	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	5	1	5	6	19	8	0	2	2	1	1	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
22	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	5	1	5	5	16	6	0	2	3	3	2	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
23	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	5	1	5	6	19	8	0	2	2	2	2	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
24	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	5	1	5	6	19	8	0	2	2	1	1	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení

Tabulka: Evidence a vyhodnocení stávajících dřevin

ÚPRAVA SÍDELNÍ ZELENE NAD VIADUKTEM VE MĚSTĚ KAZNĚJOV

Evidenční číslo	Taxon CZ	Taxon Lat.	Typ (Strom / Keř)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Plocha koruny stromu (m ²)	Průměr kmene ve 130 cm (cm)	Obvod kmene ve 130 cm (cm)	Průměr kmene na pateru (cm)	Výška nasezení koruny (m)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Datum hodnocení	Návrh opatření – KÁČENÍ, HLAVNÍ REZ	Návrh opatření – DOPLNKOVÝ REZ	Naléhavost	Opakování (roky)	Poznámky
25	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	5	1	5	6	19	8	0	2	3	2	2	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
26	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	3	1	3	5	16	6	0	2	2	3	2	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
27	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	5	1	5	6	19	8	0	2	1	1	1	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
28	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	6	1	6	6	19	8	0	2	1	1	1	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
29	Habr obecný sloupovitý	Carpinus betulus ‚Frans Fontaine‘	S	5	1	5	6	19	8	0	2	2	2	2	a	15.8.2020	OKT		0		odstranit kotvení
30	Topol černý sloupovitý	Populus nigra ‚Italica‘	S	18	4	72	46	144	58	1	3	3	3	3	c	15.8.2020	KPP		2		prosychá, neperspektivní, potenciálně nebezpečný, krátkověký strom
31	Topol černý sloupovitý	Populus nigra ‚Italica‘	S	12	2	24	36	113	45	1	3	4	4	4	c	15.8.2020	KPP		1		suchá horní část koruny, odumírá, potenciálně nebezpečný strom
32	Topol černý sloupovitý	Populus nigra ‚Italica‘	S	18	4	72	40	126	58	1	3	2	3	3	c	15.8.2020	KPP		2		prosychá, neperspektivní, potenciálně nebezpečný, krátkověký strom
33	Topol černý sloupovitý	Populus nigra ‚Italica‘	S	13	3	39	31	97	39	1	3	3	3	3	c	15.8.2020	KPP		2		prosychá, neperspektivní, potenciálně nebezpečný, krátkověký strom
34	Topol černý sloupovitý	Populus nigra ‚Italica‘	S	18	4	72	43	135	54	0	3	2	3	3	c	15.8.2020	KPP		2		prosychá, neperspektivní, potenciálně nebezpečný, krátkověký strom
35	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	2	8	12	38	15	2	2	3	3	3	b	15.8.2020	RV		1	2	
36	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	2	8	13	41	16	2	2	4	4	4	c	15.8.2020	KV		1		nemocný odumírající kmen
37	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	2	8	13	41	16	2	2	3	3	3	b	15.8.2020	RV		1	2	
38	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	2	8	9	28	11	2	2	3	3	3	b	15.8.2020	RV		1	2	poškození báze kmene
39	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	2	8	14	44	18	2	2	4	4	4	c	15.8.2020	KV		1		usychá, silně poškozený kmen
40	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	2	8	14	44	18	2	2	5	4	5	c	15.8.2020	KV		1		Téměř suchý strom, poškozená báze kmene
41	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	2	8	12	38	15	2	2	3	4	4	c	15.8.2020	KV		1		usychá, silně poškozený kmen
42	Višeň pilovitá, sakura	Prunus serrulata ‚Kanzan‘	S	4	3	12	13	41	16	2	2	3	3	3	b	15.8.2020	RV		1	2	dutiny ve kmeni
43	Růže šípková	Rosa canina	K	2	4	8	-	-	-	0	4	4	4	3	c	15.8.2020	KV		1		rozpadá se, prosychá, nálet třešně ptačí
44	Růže šípková	Rosa canina	K	2	5	10	-	-	-	0	4	3	3	3	b	15.8.2020					
45	Jabloň domácí	Malus domestica	S	6	5	30	11	35	14	1	3	3	3	3	b	15.8.2020					
46	Jabloň domácí	Malus domestica	K	7	10	70	10	31	13	0	3	3	3	3	b	15.8.2020					
47	Borovice lesní	Pinus sylvestris	S	11	10	110	27	85	34	1	3	2	3	3	a	15.8.2020	RZ		1	5 – 7	
48	Borovice lesní	Pinus sylvestris	S	8	4	32	11	35	14	1	2	2	4	3	c	15.8.2020	KPP		1		poškozená báze kmene, příliš blízko sousednímu stromu, neperspektivní

Tabulka: Evidence a vyhodnocení stávajících dřevin

ÚPRAVA SÍDELNÍ ZELEŇ NAD VIADUKTEM VE MĚSTĚ KAZNĚJOV

Evidenční číslo	Taxon CZ	Taxon Lat.	Typ (Strom / Keř)	Výška stromu (m)	Průměr koruny (m)	Plocha koruny stromu (m ²)	Průměr kmene ve 130 cm (cm)	Obvod kmene ve 130 cm (cm)	Průměr kmene na pařezu (cm)	Výška nasezení koruny (m)	Fyziologické stáří	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Perspektiva	Datum hodnocení	Návrh opatření – KÁCENÍ, HLAVNÍ REZ	Návrh opatření – DOPLŇKOVÝ REZ	Naléhavost	Opakování (roky)	Poznámky
49	Bříza bělokorá	Betula pendula	S	18	12	216	32	102	40	3	4	2	2	2	b	15.8.2020					
50	Ptačí zob obecný	Ligustrum vulgare	K	3	3	9	-	-	-	0	4	2	2	2	b	15.8.2020					Pravděpodobně nálet
51	Jabloň domácí	Malus domestica	S	5	3	15	12	38	15	1	2	3	4	4	c	15.8.2020	KV		2		poškozený kmen, nálet, neperspektivní
52	Slivoň myrobalán	Prunus cerasifera	K	5	5	25	-	-	-	0	3	3	3	3	b	15.8.2020					Pravděpodobně nálet
53	Hloh obecný	Crataegus laevigata	S	8	8	64	12	38	15	1	4	2	2	2	b	15.8.2020					Pravděpodobně nálet, vícekmenný
54	Bříza bělokorá	Betula pendula	S	17	12	204	41	129	51	3	4	3	4	4	c	15.8.2020	KPP		1		dutina kmene s otvorem na bázi kmene, poškozené kořeny, neperspektivní, potenciálně nebezpečný strom
55	Jabloň domácí	Malus domestica	S	4	4	16	8	25	10	1	2	2	3	3	b	15.8.2020					nálet
56	Jabloň domácí	Malus domestica	K	3	4	12	-	-	-	0	2	3	4	3	c	15.8.2020	KV		2		nálet, poškozená báze kmene, neperspektivní
57	Růže šípková	Rosa canina	K	1	1	1	-	-	-	0	3	3	3	3	b	15.8.2020					nálet
58	Jabloň domácí	Malus domestica	K	3	3	9	-	-	-	0	2	2	3	2	c	15.8.2020	KV		2		nálet, neperspektivní
59	Jabloň domácí	Malus domestica	K	5	3	15	-	-	-	0	2	2	3	2	c	15.8.2020	KV		2		nálet, neperspektivní
60	Slivoň myrobalán	Prunus cerasifera	S	8	8	64	26	82	33	1	4	2	2	2	b	15.8.2020					nálet
61	Hloh obecný	Crataegus laevigata	K	3	2	6	-	-	-	0	3	2	2	2	b	15.8.2020					nálet
62	Hloh obecný	Crataegus laevigata	K	4	3	12	-	-	-	0	3	2	2	2	b	15.8.2020					nálet
63	Hloh obecný	Crataegus laevigata	K	2	1	2	-	-	-	0	2	2	2	2	b	15.8.2020	KV		2		nálet

Poznámka:

V rámci realizace projektu nebude prováděno žádné kácení dřevin. Dřeviny navržené k odstranění z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, provozní bezpečnosti a dřeviny neperspektivní na daném stanovišti budou odstraněny na náklady investora před zahájením realizace projektu a bez spolufinancování z OPŽP.