



- 1 sítěšní krytina - falovaný plech
- 7 klempířské prvky (okapy, žlaby)
- 9 komín
- 11 sítěšní krytina - mPVC
- 13 omítka probarvená silikonová  
- barva dle výběru investora (světlá barva  
event. barevné kombinace dle investora)
- 15 omítka hrubozrná (osklová - marmolit)  
nebo obklad - dle výběru investora
- 17 klempířské prvky (okapy, žlaby, atika)
- 20 omítka probarvená silikonová  
- barevné kombinace dle stávajícího objektu školy

podlaha nové tělocvičny - -2,970=355,03 m.n.m.  
stávající objekty - ±0,000=358,00 m.n.m.

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH Norem

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chvalenice 17 332 05 Chvalenice
Adresa:	Chvalenice II, 33205 Chvalenice	332 05 Chvalenice č. 7216/606
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	
Udávající projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír	
Místo:	č. 4072, 405/19, 403/6 obec Dýšina k.ú. Dýšina (634280), okres Píseň, město	
Obec Dýšina	Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina	
Investor:	ICO : 00253745	
Výstupu nebo hlávy rakouského státního úřadu vč. jejího záznamu a provozního objektu, propouštění Akce: novou hlávu s objektem státního školní ZŠ Dýšina 01133 navržený stav		
Obseř:	POHLED JIŽNÍ – STÁVAJÍCÍ TĚLOCVYČNA	
		31