


Třífázový elektroměr pro přímé měření



POZNÁMKA:

- 1 - FA1 - Hlavní jistič před elektroměrem
2 - _____ Silovou část vykátovat vodiči CY odpovídá-
jícího průřezu hodnotě jističe FA1 - min.6mm²

ZKRESLENÍ DLE PŘÍPOJOVACÍCH PODMÍNEK E.DN DISTRIBUCE 0,5.

(VARIANTA: PŘÍMÝ 3F ELM.)

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50HZ, 230/400V TN-C

DCHRAŇA CSN 33 2000-4-41ed.2 : DPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 21, USTÍ NL TEL. 603 709 577		DATUM 10/2018	ČOV BROD NAD TICHOU	ROZVODNICE RE	Zak. č.:03/2018
NAVRHL V.KŘÍŽAN		elektrodinstalace			E-03