

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název veřejné zakázky:	„Celková revitalizace veřejného osvětlení“
Zadavatel zakázky:	Městys Svatava
Sídlo:	ČSA 277, 35703 Svatava
IČO:	00573141
Zastoupen:	Ing. Evou Třískovou, starostkou
Veřejná zakázka podle předmětu:	veřejná zakázka na dodávky
Veřejné zakázka dle předpokládané hodnoty:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zástupce zadavatele dle § 43 zákona:	Deregio Tender, s.r.o., Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 02122855

Zadavatel

v y l o u č u j e

níže uvedeného účastníka z další účasti ve veřejné zakázce s názvem „Celková revitalizace veřejného osvětlení“.

Název/obchodní firma	HDT impex s.r.o.
Se sídlem	Dalovice, Botanická 238/3, PSČ 36263
IČ:	25236431

O d ů v o d n ě n í :

I.

Analogicky k ustanovení § 42 odst. 3 zákona využil zadavatel ke kontrole správnosti technických podmínek a požadavků na předmět plnění uvedených v nabídkách účastníků externího technického odborníka.

Hodnoticí komise shledala, že z technické kontroly a výpočtů dle předložených katalogových listů v nabídce a měření předložených vzorků nabízených svítidel provedených externím technickým specialistou, zcela jednoznačně vyplývá, že účastník nesplnil minimální požadované technické parametry stanovené v příloze č. 2 ZD: Specifikace předmětu plnění - technické podmínky, a to konkrétně parametr:

- „Svítidla musí být vybavena předřadníkem s plně programovatelným harmonogramem stmívání“ (Dle katalogového listu není svítidlo vybaveno regulací, vzorek obsahuje neprogramovatelný předřadník),
- „Svítidlo musí být vybavené předřadníkem s funkcí CLO (constant lumen output)“,

Dále bylo na základě technické kontroly zjištěno, že účastník nesplnil minimální požadavky na technické výpočty stanovené v čl. 4., odst. 4.6. ZD, a to konkrétně:

- Výpočet osvětlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou ČSN EN 13201
- Výsledky výpočtu rušivého osvětlení budou v souladu s normou ČSN EN 12464-2

A to z důvodu nesplnění ostatních kritérií světelného návrhu: energetická náročnost, dodržení profilu a parametrů komunikace, účinnost svítidel – Nedodržen jednotný činitel údržby (hodnoty 0,8 nebo 0,9 bez doložení výpočtem); U úseku 801-802 nedodržen maximální náklon svítidla, což vede k nesplnění požadavků normy ČSN EN 13201-2 i ČSN EN 12464-2.

Výsledný protokol z technické kontroly tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že účastníkem nabízený předmět plnění nenaplnuje technické požadavky stanovené zadavatelem a dotačním programem.

II.

Účastník tak nezpracoval svou nabídku v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách, v důsledku čehož jeho nabídka nesplňuje zadávací podmínky. Vzhledem k této skutečnosti, v souladu s § 48 odst. 2, písm. a) zákona zadavatel vylučuje účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Svatava, dne 19.12.2024

.....
Městys Svata
Ing. Eva Třísková, starostka