



VAR. 1



1x RP 150 mm
1x RP 50 mm
1x spoj s vjezd. ker.
resp. DILATACE

možný sloup
je jich tam 6.


VAR. 2




ZDE NAURČILI
PŘEKRYTÍ SLOUPU
A POC. PÁŤU
ZATEPLENÍM,
KTERÉ JE VYNIŠTĚNÉ
PŘEDVÍDÍ

BOKORYL


STAVAJÍCÍ STAV



TAKTO JE TO POPTÁNO,
A JE TO NEPROVEDITELNÉ!




ALT. 1 MOŽNÉ ŘEŠENÍ



Použít rozdělovač
150 mm. Pak už
to zasklíme, ale
přístěs tam furt
nikdo nedá

ALT. 2 MOŽNÉ ŘEŠENÍ



Posunout okna
směrem dovnitř