

Ing. Holík Jiří
U Staré školy 147
415 01 Teplice
IČO 133 27 721

Zak. číslo: 1510/22

Počet stran: 2

A. Průvodní zpráva

Stavba: Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště
Panského domu v areálu Kláštera Osek

Místo: st.p.č. 32, k.ú. Osek u Duchcova

Stavebník: Cisterciácké opatství Osek
Rooseveltova 1
417 05 Osek

Datum: květen 2022

Vypracoval: Ing. Pašingerová Barbora

OBSAH:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
1.1. Údaje o stavbě.....	2
1.2. Údaje o stavebníkovi	2
1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	2
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	2
3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	2

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o stavbě

Rekonstrukce střechy a stropu a statické zajištění schodiště Panského domu v areálu Kláštera Osek
st.p.č. 32, k.ú. Osek u Duchcova
Oprava dřevěné konstrukce krovu a stropu a výměna střešní krytiny, statické zajištění schodiště

1.2. Údaje o stavebníkovi

Cisterciácké opatství Osek
Rooseveltova 1
417 05 Osek

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Stavební část:	Ing. Jiří Holík U Staré školy 147, 415 01 Teplice IČO: 13327721, ČKAIT 0401224 AT pro pozemní stavby, AI pro statiku a dynamiku staveb
Požárně bezp. řešení:	Ing. Šárka Čapková Ing. Iva Krumbholcová ČKAIT 0401454 AI pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty.
Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Katastrální mapa, údaje katastru nemovitostí
- Výkresová dokumentace zaměření objektu – ateliér SURPMO
- Zaměření stávajícího stavu projektantem
- Expertní mykologický posudek – Zdeněk Starý, únor 2022