




DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
ul. 28 října 184
261 13 Příbram



Z-05-SI-SUL-05-01-01-02_5129

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem

Vaše značka/ze dne
26.5.2014

Naše značka
D300/04218/2014-OSLB

Vyřizuje/Tel./e-mail
Račanský/318644215
racansky@diamo.cz

Příbram
2014-06-03

Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce ul. Mincovní v Jáchymově“

Na základě Vaší žádosti o vyjádření z hlediska poddolování pro stavbu „**Rekonstrukce ul. Mincovní v Jáchymově**“ v k. ú. Jáchymov sdělujeme, že pozemky nejsou dotčeny důlními díly vedenými ve správě DIAMO s. p., o. z. SUL Příbram a v zájmovém území nemáme žádné inž. sítě ani stanoven dobývací prostor. Vzhledem k tomu, že se jedná o historický důlní revír je nutné požádat o vyjádření Českou geologickou službu – Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7.

Nemáme námítky k udělení souhlasu ke stavbě.

S pozdravem

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod
Správa uranových ložisek
Příbram
- 15 -
Ing. Karel Škvor
vedoucí odd. správy ložisek,
břemen a geologie

