


Půdorys základů



Základy - legenda:


- Stávající základy (předpokládaný stav)
- Nové základy - beton C20/25
- Podkladní beton C12/15
- Obrys výkopů

- Výkopy provádět po odpojení všech rozvodů a ověření vedení všech ing sítí
- Nutné dosažení úrovně rostlého terénu základovou spárou - převzetí základové spáry geologem
- Není známa přesná úroveň základové spáry stávajících základových pasů.
- Případné prostupy základy, pro novou ležatou kanalizaci, je nutné opatřit chráničkami event. při podkopávání základů místa uložení kanalizace opatřit podbetonováním až do úrovně základové spáry betonem C12/15 v šířce 600mm!
- Nové základy přikotvit ke stávajícím pomocí ocelových prutů 4x Ø V12 - dl.300mm vlepených do vyvrtaných otvorů


LEGENDA :

- Stávající zdvo
- Rostlý terén
- Zhutněný zásyp
- Zhutněný štěrkopisek
- Prostý beton C20/25
- Konstrukčně vyztužený beton C20/25, ocel B500B
- Podkladní beton C12/15
- Zdivo šířky 70mm a 11,5mm (bez omítek) z lehkého keramického betonu - pevnostní třída 4MPa
- Sádrolantanolové příčky dvojité opláštěné s vložnou minerální izolací, ve směřených prostorách vodovodny
- Tepelné izolační předstěna s vložnou minerální izolací
- Akustická předstěna s vložnou minerální izolací
- Tepelná izolace
- Tepelná izolace XPS

Svislý řez A (1:50)




Svislý řez B (1:50)




± 0,000 = 454,37

Stávající podlaha 1.NP



INDEX	ZÁŘEČKA	DATUM	JMENO	PODPS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	1:50
Projektant	Kurtáková Jana Ing.	Technická kontrola	Toman Vladimír Ing.	
<div><p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	ZAKÁZKA: Přestavba holobytů čp. 179 ve Vintřově			Počet A4 8
	ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace Dokumentace objektů Dokumentace stavebních objektů vč. stavebně konstrukčního řešení			Stupeň projektu PST
	OBSAH: Základy			Datum dokončení 30.09.2016
	OBJEDNATEL: Obec Vintřov			Číslo zakázky 8529-25
	Cílo archivní: BPO 1-94464			Poradové číslo 2