



BADMINTON  
13,4x6,1m  
3x (tři kurty napříč)



FLORBAL  
40x20m  
1x



- POZNÁMKY**
- LAJNOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ SPORTY BUDE PROVEDENO DLE PRAVIDEL DANÉHO SPORTU A DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE UMĚLÉHO TRÁVNÍKU
  - LAJNOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SPORTŮ BUDE VHODNĚ BAREVNĚ ODLIŠENO

podlaha nové tělocvičny – -2,970=355,03 m.n.m.  
stávající objekty – ±0,000=358,00 m.n.m.

POZN: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice	Chválenice 17 332 05 Chválenice
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	IČ: 72114606
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír	
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dyšina k.ú. Dyšina [634280], okres: Píseň-město	
	Obec Dyšina	
Investor:	Náměstí Míru 30, 33002 Dyšina	Zakázka: _____ Formát: 2xA4
	IČO: 00257745	Měřitko: 1:400
Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího		Stupeň: DPS
Akce:	novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dyšina	Paré: _____
	D.1.13. navrženy stav	Číslo výkresu
Obsah: SCHÉMA LAJNOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ V HALE S1A2		38