

# Belval - 5630

## Svítilno pro instalaci do madel zábradlí

### Pokyny pro instalaci a údržbu

Svítilno pro instalaci do madel zábradlí LEC 5630 (Belval) obsahuje pro správnou funkci dokonale vodotěsné komponenty. Správnou funkčnost svítidla lze zaručit pouze v případě, že nedojde k pokusu o jakoukoliv demontáž světelného panelu. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; ke konci životnosti světelného zdroje se musí vyměnit celé svítidlo. Napájecí kabel svítidla nelze vyměnit. V případě jeho poškození je nutné svítidlo vrátit výrobci, aby se předešlo jakémukoli riziku.

Svítilno je určeno k zabudování do ochranného profilu E1 pro zamezení kontaktu s vandaly, chodci a vozidly.




5630

#### Rozměrové charakteristiky:

- Difuzor z organického skla odolného proti poškrábání a UV záření.
- Eloxovaný hliníkový profil 32 x 260 x 24 mm vložený do profilu E1(\*)
- IP 67 - IK 10
- (\*) Profil E1: vestavný systém s profilem speciálně vyvinutým společností LEC k zapuštění svítidel LEC 5620, 5621 nebo 5630.



5630E1



#### Napájecí charakteristiky:

- Napětí: 22 - 28 V DC třídy III
- Dle modelu má každé svítidlo spotřebu 5,8, 7,2 nebo 14,4 W.
- Každé svítidlo je dodáváno s 1 m kabelu AD8 (nebo více na vyžádání).
- Hnědá: 24 VDC
- Modrá: 0 V
- Bílá: PWM napájení/řízení. Pokud není osvětlení řízeno/ovládáno, připojte modrý a bílý vodič do rozváděče na 0 V.

#### Instalace

- Více informací na zadní straně

# Belval - 5630

## Svítilo pro instalaci do madel zábradlí

### Pokyny pro instalaci a údržbu

Instaluje se ve dvou krocích:

#### 1) Instalujte instalační pouzdro

- Umístěte pouzdro na požadované místo ;
- Může být upevněno pomocí šroubů pomocí zapuštěných otvorů v montážním pouzdře nebo pomocí nýtů s nízkým profilem hlavy;
- Zajistěte průchod kabelu na jednom konci.



#### 2) Nainstalujte svítidlo

- Spojte paralelně vodiče napájecího zdroje svítidla a následujícího svítidla pomocí uzavřené samořezné rozbočovací spojky dle barev, aniž byste odstraňovali izolaci.
- Aby bylo dosaženo spolehlivého spojení, musí být malý bílý vodič před zasunutím do konektoru zdvojen/spojen. (1).
- Stiskněte modrý kryt svorky pro propojení kontakty. ( 2 ) ( 3 )
- Zkontrolujte správnou funkci svítidel.
- Zacvakněte svítidlo do jeho pouzdra.



#### 3) Demontáž

- Postup instalaci byl vyvinut tak, aby se zabránilo riziku demontáže vandaly;
- Svítidlo 5630 by mělo být demontováno pouze výjimečně a pečlivě podle pokynů uvedených k demontáži pouzdra E1;
- Za tímto účelem zasuněte čepel nářadí mezi oba profily asi 3 cm od každého konce zapuštěného pouzdra na straně s drážkami. ( 4 );
- Vzhledem k velmi malé vůli je možno čepel nástroje zasunout pomocí několika **lehkých** úderů kladivem.



## INSTALAČNÍ POUZDRO S ROZTEČEMI KOTVÍCÍCH OTVORŮ

