

Tabulka podlah

č. místnosti	nášlapná vrstva	podkladní vrstva
2.01	vinylové dílce	betonová mazanina (původní)
2.02	zátěžový koberec	schodiště (původní)
2.03	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.04	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.08	vinylové dílce	OSB (původní)
2.09	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.10	vinylové dílce	OSB (původní)
2.11	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.12	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.13	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.14	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.15	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.16	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.17	vinylové dílce	betonová mazanina (původní)
2.18	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.19	vinylové dílce	betonová mazanina (původní)
2.20	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.21	vinylové dílce	betonová mazanina (nová)
2.22	zátěžový koberec	betonová mazanina (nová)
2.23	zátěžový koberec	betonová mazanina (nová)

Pozn.: V místnostech 2.05, 2.06, 2.07, 2.24, 2.25, 2.26 zůstává původní keramická dlažba. Zátěžový koberec v prostoru schodiště je pouze na stupních a podestě vedoucí do půdního prostoru, směrem do 1.NP zůstává stávající keramická dlažba. Podlahoviny musí být samozhášivé a odolávat zvýšenému provozu obvyklému v administrativních budovách. Lepidla a vyrovnávací stěrky musí být certifikované pro danou podlahovinu a podklad.