

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					S8		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		Souřadnice
					721003	736133	X : 997195.00 Y : 843627.00 Z : 0.00
1	2	3	4	5	6		Lokalita Mapa 1 : 25.000
							Jáchymov Palacké 11-212
2	KVARTÉR	Q19	0.00-0.30 : Hlína organická s kořínky rostlin. Šedá.		orSi	F5 MI	I (3.)
4			0.30-0.40 : Hlína organická s kořínky rostlin s občasnou polohou jemnozrnného písku. Ostrohranné úlomky svoru o velikosti do 3 cm. Hlína šedá, písek žlutý.	orgSi	F1 MG	I (4.)	
6							POPISNÁ DATA
8							Druh / Typ sondy kopaná sonda Konečná hloubka 0.40 m Vrtná technologie ruční kopání/vrtání
1							Jméno vrtmistra Horáček Datum ukončení vrtání 03/06/2015
2							Dokumentoval Vrba, Horáček Záznam GDBase Šindelář Odběr vzorků Vrba, Horáček
4							PODZEMNÍ VODA
6							Hladina podzemní vody nebyla zastižena
8							POZNÁMKA 1
2							Norma 72 1003: zařídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D
4							Měřítka : 1 : 10 Projekt : 14-351 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/06/2015 Příloha :