

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt S12		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 997238.00 Y : 843423.00 Z : 0.00		
Lokalita Jáchymov Palacké Mapa 1 : 25.000 11-212							
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
2	QA	QA18	0.00-0.30 : Navážka - hlína organická, s kořínky rostlin. Tmavě hnědá.		orsiMg	F5 MI	I (3.)
4	KVARTÉR	Q19	0.30-0.80 : Hlína organická s poloopracovanými valouny svoru o velikosti do 3 cm. Šedá a hnědá.				
6			0.80-0.90 : Hlína organická s poloopracovanými valouny svoru o velikosti do 3 cm. Hnědá.		orgrSi	F1 MG	I (4.)
8							
1							
2							
4							
6							
8							
2							
2							
4							
					POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy kopaná sonda Konečná hloubka 0.90 m Vrtná technologie ruční kopání/vrtání Jméno vrtmistra Vrba Datum ukončení vrtání 02/06/2015 Dokumentoval Vrba, Horáček Záznam GDBase Šindelář Odběr vzorků Vrba, Horáček		
					PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena		
					POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zařazení dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařazení dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 10 Projekt : 14-351 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/06/2015 Příloha :		