

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt S13		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 997233.00 Y : 843408.00 Z : 0.00		
Lokalita Jáchymov Palacké Mapa 1 : 25.000 11-212							
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
2	KVARTÉR	Q19	0.00-0.35 : Hlína organická s kořínky rostlin. Tmavě hnědá až černá.		orSi	F5 MI	I (3.)
4			0.35-0.80 : Hlína organická, ojediněle s ostrohrannými úlomky svoru o velikosti kolem 2 cm. Hlína tmavě hnědá až černá, valouny červené.				
6			0.80-0.90 : Hlína organická s ostrohrannými až polozaoblenými úlomky svoru o velikosti do 3 cm.		orgSi	F1 MG	I (4.)
8							
1							
2							
4							
6							
8							
2							
2							
4							
					POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy kopaná sonda Konečná hloubka 0.90 m Vrtná technologie ruční kopání/vrtání Jméno vrtníka Horáček Datum ukončení vrtání 02/06/2015 Dokumentoval Vrba, Horáček Záznam GDBase Šindelář Odběr vzorků Vrba, Horáček		
					PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena		
					POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zařazení dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařazení dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 10 Projekt : 14-351 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/06/2015 Příloha :		